



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 18.04.2019

Reifenschaden: Einfahrverletzung in Lauffläche
Dimension: 600/70 R 30
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XBIB
Restprofil: 60 %

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 60 % Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Ackerschlepper hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

