



## Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 23.05.2019

Reifenschaden: Laufflächenbruch  
Dimension: 480/80 R 38  
Hersteller: Alliance  
Reifenprofil: Multiuse 550  
**Restprofil: 70 %**

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Schlepper hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

