



## Bericht MTR-Industrie-Reifenreparatur 25.01.2019

Reifenschaden: Laufflächenverletzung Industrie Reifen  
Dimension: 500/70 R 24  
Hersteller: Michelin  
Reifenprofil: Industrie  
**Restprofil: 80%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

