



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 27.02.2019

Reifenschaden: Durchschlag Schulterverletzung AS Reifen
Dimension: 540/65R24
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: MULTIBIB
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

