



### Bericht MTR- AS Reifenreparatur 17.04.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung  
Dimension: 460/85R34  
Hersteller: Alliance  
Reifenprofil: Farmpro 2  
**Restprofil: 70%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

