

Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 18.03.2020

Reifenschaden: Einfahrverletzung

Dimension: 26,5 R25
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XDAN+
Restprofil: 80 %

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen mit 80% Restprofil entsorgt werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:



Reilo 3 Gmbh

Reifenrunderneuerung Tel. 034425/40320 Am Pflegestützpunkt 1 Fax: 034425/40334

06721 Meineweh Email: reilo3@reifen-lorenz.de