



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 12.02.2021

Reifenschaden: Einfahrverletzung
Dimension: 650/65R42
Hersteller: Goodyear
Reifenprofil: Optitrac DT818
Restprofil: 70%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

