



## Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 19.05.2021

Reifenschaden: Seitenwandverletzung  
Dimension: 24,00R35  
Hersteller: Magna  
Reifenprofil: MA04  
**Restprofil: 70%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

