



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 27.05.2021

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 29,5R25
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XADN+
Restprofil: 40%

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 40% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

