



## Bericht MTR-EM-Reifenreparatur 13.07.2017

Reifenschaden: Seitenwandverletzung/Durchschlag  
Dimension: 26,5 R 25  
Hersteller: Michelin  
Reifenprofil: XLD D2 A  
**Restprofil: 95 %**

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 95% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Radlader hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

