



## Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 05.03.2018

Reifenschaden: Einfahrverletzung in der Lauffläche  
Dimension: 600/55 R 26,5  
Hersteller: Michelin  
Reifenprofil: CARGOX BIB  
**Restprofil: 50 %**

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Güllefassanhänger hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

