



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 25.01.2019

Reifenschaden: Seitenwandverletzung AS Reifen
Dimension: 710/75 R 42
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: AS
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:




Bild nachher:

