



### Bericht MTR- EM Reifenreparatur 03.07.2020

Reifenschaden: Seitenwandschaden  
Dimension: 875/65R29  
Hersteller: Michelin  
Reifenprofil: XAD  
**Restprofil: 80%**

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

