



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 04.06.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 875/65R29
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: XHA2
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

