



### Bericht MTR- AS Reifenreparatur 10.06.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung  
Dimension: 710/70R42  
Hersteller: Michelin  
Reifenprofil: XM28  
**Restprofil: 80%**

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

