



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 17.08.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 380/70R24
Hersteller: Michelin
Reifenprofil: OMNI BIG
Restprofil: 80%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

