



### Bericht MTR- AS Reifenreparatur 17.08.2020

Reifenschaden: Seitenwandverletzung  
Dimension: 710/75R24  
Hersteller: Michelin  
Reifenprofil: AXIOBIB  
**Restprofil: 70%**

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

