



Bericht MTR- EM Reifenreparatur 24.03.2020

Reifenschaden: Laufflächenverletzung
Dimension: 650/65 R 42
Hersteller: BKT
Reifenprofil: Agri Max
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

